

VERBALE DI ISPEZIONE – SOPRALLUOGO

In data 13.9.2011 alle ore 9,30 ca i sottoscritti Tecnici del Distretto Territoriale di Imola
 si sono recati presso la Discarica Tre Monti di Imola sita in via Pediano 52 e gestita da
 HERAMBIENTE SPA al fine di procedere al campionamento delle **acque superficiali scarico S2**
 (recapitante nel Rio Rondinella a monte e a valle del corpo della discarica) così come previsto dal
 piano di monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di
 Bologna con atto PG n° 420219 del 20.12.2007 e ssmmii. *+ DGP 36 del 9.2.2010 esm*

Al sopralluogo erano presenti, per conto della Ditta,

Non è stato possibile effettuare il campionamento previsto di acque ~~refrattarie industriali~~ ^{superficiali}, nel punto
 denominato in autorizzazione **SCARICOACQUE SUPERFICIALI S2**, in quanto lo scarico non

era in atto in quanto:

il corpo idrico superficiale era in secca -

VERBALE DI ISPEZIONE – SOPRALLUOGO

In data 13.9.2011 alle ore 9.30 ca i sottoscritti Tecnici del Distretto Territoriale di Imola si sono recati presso la Discarica Tre Monti di Imola sita in via Pediano 52 e gestita da HERAMBIENTE SPA al fine di procedere al campionamento delle **acque reflue industriali** (scarico del percolato in pubblica fognatura - S1) così come previsto dal piano di monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 420219 del 20.12.2007 e ssmmii. + DGP N. 36 del 9.2.2010 e smi -
Al sopralluogo erano presenti, per conto della Ditta,

Non è stato possibile effettuare il campionamento previsto di acque reflue industriali, nel punto denominato in autorizzazione **SCARICO INDUSTRIALE S1**, in quanto lo scarico non era in atto in quanto: fermato dal 2.9.2011 con registrazione di portate 2114 m³, su richiesta del gestore del S1, per lavori di manutenzione al Deprotone Santeiro, fino alla data presente del 16.9.2011 - Non appare sarà possibile riattivare lo scarico, tramite condotte decalcate, al depuratore succitato, la società Herambiente spa provvederà immediatamente a dare le comunicazioni di competenza via FAX - Alla data odierna il misuratore di portate scarico istantaneo segnava zero m³/h - si acquisisce come del foglio di registrazione scarichi S1 del 3/9/2011 alla data odierna -