

**DISCARICA HERAMBIENTE, VIA PEDIANO N°52, LOCALITÀ TREMONTI, IMOLA**  
**INDICE DOCUMENTI – ANNO 2013**

	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
1.	2/5/2013	Comunicazione esiti sopralluoghi presso la discarica Hera Tre Monti di Imola a seguito di segnalazione perdita di percolato dalle vasche 1 – 2 poste a servizio del sistema di lagunaggio del percolato.
2.	2/5/2013	Comunicazione esiti sopralluogo presso discarica hera Tre Monti di Imola per incendio di rifiuti posti nella zona di abbancamento giornaliero.
3.	11/7/2013	Parere tecnico per istanza di modifica non sostanziale per il contenimento emissioni odorigene prodotte dai pozzi captazione biogas attraverso termodistruzione con torce mobili e attivazione di un sistema di rilancio percolato dalla vasca n. 3 a piazzale Akron
4.	15/11/2013	Comunicazione esiti sopralluoghi effettuati presso la discarica Herambiente Spa - TreMonti in Imola a seguito di segnalazione per esalazioni maleodoranti da parte di cittadini residenti nei Comuni di Imola e Riolo Terme.
5.	29/11/2013	Trasmissione rapporto tecnico ambientale relativo ad ispezione programmata
6.	Novembre 2014	Report annuale sugli esiti delle attività di controllo e monitoraggio – anno gestione 2013