

HerAmbiente S.p.A.
Alla c.a. di Carlo Faraone
herambiente@pec.gruppohera.it

e p.c.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Bologna**
Unità AIA-IPPC e industrie a rischio

OGGETTO: DET-AMB-2016-2529 del 26/07/2016: Trasmissione degli esiti analitici dei campioni di suolo effettuati da Arpae presso la discarica di rifiuti non pericolosi "Tre Monti", situata nel Comune di Imola in via Pediano n. 52

Con la presente, si trasmettono gli esiti analitici delle attività di campionamento del suolo svolte dallo Scrivente Servizio secondo quanto previsto dalla determina dirigenziale DET-AMB-2016-2529 del 26/07/2016, rilasciata da ARPAE – SAC in ottemperanza alla diffida emanata dalla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 244, comma 2.

Il piano di campionamento prevede l'esecuzione di:

- n° 3 campioni del fondo scavo corrispondenti a tre porzioni di circa 400 m² cadauna, al netto dell'ingombro della rampa di accesso al cantiere, così individuate: settori 1A e 2A, settore 3A, settori 4A, 5A e 6A.
- n° 2 campioni in corrispondenza dell'area occupata dalla rampa, da effettuarsi al momento della sua rimozione (settori 2B e 3B e settori 4B, 5B e 6B)
- n° 2 campioni sulla parete libera posta verso valle in direzione della vasca V3 (denominati campioni 7 e 8);

Si riporta, di seguito, la localizzazione delle diverse aree oggetto di campionamento:




Figura 1 – suddivisione aree di campionamento

I suddetti campioni dovranno essere sottoposti ad analisi volte ad accertare il rispetto delle CSC definite nel D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V per i seguenti

parametri: Metalli (Piombo, Rame, Cadmio, Nichel, Zinco, Cromo Totale, Cromo VI, Arsenico, Mercurio), Cianuri, Fenoli clorurati, IPA e PCB.

Ad oggi, la scrivente Agenzia ha eseguito le seguenti attività:

- in data 23/10/2017 si è proceduto al campionamento del suolo appartenente ai settori 1A e 2A;
- in data 02/11/2017, si è proceduto al campionamento del suolo appartenente ai settori 5A e 6A e della parete libera posta verso valle, lato nord, in direzione della vasca V3 (campione 7)

I campioni sono stati analizzati dal Laboratorio Integrato della Sezione Arpae di Bologna.

Dai rapporti di prova, riportati in allegato, emerge che per tutti i campioni di suolo analizzati non si sono registrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite dal D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., parte IV, Allegato 5, Tabella 1 per la specifica destinazione d'uso (colonna B – siti ad uso industriale nel sito di discarica).

Distinti saluti.

Il Direttore di Sezione

Dott.ssa M.Adelaide Corvaglia

firmato digitalmente

Allegati:

- Rapporto di prova n° 201756587 del 16/11/2017 relativo al campione della parete lato nord (campione 7)
- Rapporto di prova n° 201756588 del 16/11/2017 relativo al campione di fondo scavo dei settori 5A e 6A
- Rapporto di prova n° 201755165 del 24/11/2017 relativo al campione di fondo scavo dei settori 1A e 2A