

## ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n.1: 03/05/18 – Vista area cantiere ex vasche V1 e V2 in fase di riempimento con argilla



Foto n.2: 08/05/18 – Vista area cantiere ex vasche V1 e V2. Arrivo camion con argilla





Foto n.3: 08/05/18 – Vista area cantiere ex vasche V1 e V2 in fase di riempimento con argilla



Foto n.4: 08/05/18 – Rio Rondinella a monte discarica






Foto n.5: 08/05/18 – Rio Rondinella a valle discarica