

## ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n.1: 01/08/18 – Vista area cantiere ex vasche V1 e V2



Foto n.2: 01/08/18 – Vista area cantiere ex vasche V1 e V2



Foto n.3: 01/08/18 – Vasca V3 – Acque meteoriche



Foto n.4: 01/08/18 – Vasca V4 – Percolato



Foto n.5: 01/08/18 – Rio Rondinella a monte discarica




Foto n.6: 01/08/18 – Rio Rondinella tratto compreso fra monte e a valle discarica