


BACINO TORRENTE VENTENA



9.2 STAZIONE DI MONITORAGGIO 23000100 – PONTE VIA PONTE ROSSO – CONFINE MORCIANO – SALUDECIO

Caratteristiche del punto:

Punto di campionamento in chiusura di areale collinare; zona in cui si evidenzia sempre più la presenza di insediamenti abitativi, industriali e artigianali.



Fig. 9.1: Rilievo fotografico punto monitoraggio Ventena 1 (cod. 23000100)



Fig. 9.2: Immagine satellitare punto monitoraggio Ventena 1 (Fonte: Google Earth, 2009)